

VIKTIGT MEDDELANDE

Gäller följande hjälmar samt med nedan batch-nummer/produktionsdatum



Artikelnummer 72-008 Batch-nummer 305349 Produktionsdatum juni 2017 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017 Batch-nummer 305448 Produktionsdatum Dec 2017	Artikelnummer 72-009 Batch-nummer 305349 Produktionsdatum Juni 2017 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017 Batch-nummer 305448 Produktionsdatum Dec 2017	Artikelnummer 72-031 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017	Artikelnummer 72-010 Batch-nummer 305349 Produktionsdatum Juni 2017 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017	Artikelnummer 72-025 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017	Artikelnummer 72-033 Batch-nummer 305447 Produktionsdatum Dec 2017 Batch-nummer 305448 Produktionsdatum Dec 2017
---	---	--	---	--	--

Produktionsdatum Juni 2017
samt Dec 2017 står på
etiketten inuti hjälmen



Batch-nummer på
förpackningen

Denna produkt har ett ”grönt” spänne. Detta skall ”lösa ut” vid en kraft mellan 90 - 160 N (9,2 - 16,3 kg). Vi har blivit uppmärksammade på att det i de specificerade produktionerna ovan fanns gröna spännen som löste ut över denna nivå. Risken finns då att ett barn som av någon anledning skulle fastna med hjälmen och bli hängande i den kan kvävas.

Enligt vår egen analys är det inte hela dessa produktioner som är behäftad med felet.

Inga incidenter har kommit till vår kännedom.

Om du är ägare till någon av hjälmarna ovan, ber vi dig kontrollera antingen batch-numret eller etiketten inuti med tillverkningsdatum.

Om du skulle vara ägare till berörd hjälm ber vi dig att inte använda den utan vidta någon av nedanstående åtgärder.

- Returnera produkten till inköpsstället för ny hjälm eller full återbetalning
- Ta kontakt med oss för utbyte av hjälmen

Om ni har frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss på antingen 040-426 000 eller info@tildasab.se

Vi tackar för ditt samarbete samt ber om ursäkt för olägenheter

Tilda's AB - Mejselgatan 12 - 235 32 Vellinge - www.tildasab.se